



Naprawa konstrukcji łukowych - dolne lico

naprawa cięgnami



A-A



Szerokość brzozy powinna być większa o 4mm od średnicy wklejanego profilu.
Średnica wierconego otworu 14-16 mm.
Zszycia co 3-4 warstwy cegieł lub 30-40 cm.

USŁUGI PROJEKTOWE W BUDOWNICTWIE inż. Edward Knapczyk ul. Piastów 47b/23, 58-304 Wałbrzych e-mail: e.knapczyk@gmail.com www.e-knapczyk.pl tel./fax: 84-83-609 lub 0602-739-131 (tel.kom.)		Obiekt: KLUB SENIORA ul. Zdrojowa 27, 57-350 Kudowa-Zdrój działka nr 162/10, obręb Słone, AM9		Stadium: PB Branża: K Data: 06.2019	
Inwestor: Gmina Kudowa-Zdrój, ul. Zdrojowa 24, 57-350 Kudowa-Zdrój		Tytuł rysunku: WZMOCNIENIE DOLNEGO LICA OŚCIEŻA OKIENNEGO ŁUKOWEGO CIĘGNAMI		Skala: 1:50 Nr rys. 5c/6	
Temat: REMONT SALI KLUBU SENIORA W KUDOWIE-ZDROJU		Projektant: inż. Edward Knapczyk nr upr. DAN VI.67.14.84 oraz ANF 2.02.83.		Projektant: mgr inż. Agnieszka Knapczyk-Hornik nr upr. 80.D08.15	