



			<b>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</b> <b>Profil numer O-7</b>						Zał.Nr: 4.5					
Miejsowość: Kudowa Zdrój Gmina: Kudowa Zdrój Powiat: kłodzki Województwo: dolnośląskie			Obiekt: ulica Bolesława Chrobrego Zleceniodawca: Usługi Projektowe i Inwestycyjne Michał Michaś Dozór geologiczny: Jacek Jastrzębski Nadzór geologiczny: Jacek Jastrzębski				System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy Rzędna: 383.20 m n.p.m. Skala 1 : 25      Data wiercenia: 2016-11-21							
Wiercenie	Głębokość z wierciadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Ilość wałeczków	IL	ID	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna	Gi
			[m]											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Czwartorzęd Czwartorzęd				Gleba, brunatna	Gb						N	
				0.10		Piasek gliniasty przewarstwiony gliną piaszczystą, brązowy	Pg//Gp	w	-/-/-	0.2		tpl	II	G4
				1.00		Piasek średni zagliniony, szary	Ps zagl. nw			0.35		szg	I	
				1.50										
<b>Profil numer O-8    Rzędna: 378.50 m n.p.m.    Data: 2016-11-21</b>														
		Nasypy Nasyp  Czwartorzęd Czwartorzęd				Nasyp (gliniasty z gruzem ceglany), brunatny	N						N	
				0.45		Glina, brązowa		w	2/2/2	0.2		tpl	II	G4
				1.10		Glina, brązowa	G		3/3/4	0.3		pl	III	
				1.50										